


RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO



Entrada principal.



Detalle de la barandilla de la terraza.

Detalle de la terraza.



Moldura en el lateral del arco Tudor.



Relieve con el año de construcción.